
NOTES:

△1 REFER "OPTO-MAIN ASSY. HADAS-400",DRAWING # 732E7G470

2 APPLY LOCTITE TO SCREWS #4-40, #6-32,# 8-32 & #10-32



NONE

B. DAVID 29.01.96
EISENBERG 29.01.96
DANI Z. 29.01.96

OPTO MECH.
HADAS 400

509F38466
1 3
731E7G197 2