
Matchprint Virtual Kurzübersicht

Laden Sie die Kalibrierungssoftware zu *Kodak Matchprint* Virtual unter http://**graphics.kodak.com/matchprintvirtual/** herunter, und installieren Sie diese.

Bildschirmkalibrierung

Stellen Sie vor dem Kalibrieren sicher, dass der Bildschirm seit mindestens einer Stunde eingeschaltet ist.

1. Klicken Sie im Dock Ihres *Macintosh*-Computers auf den Ordner **MATCHPRINT Virtual**. Wählen Sie die Option **MVP-System kalibrieren**.




2. Positionieren Sie das Colorimeter mit der Vorderseite nach unten auf einer flachen lichtundurchlässigen Oberfläche, sodass ein Lichteinfall auf die Sensoren nicht möglich ist. Klicken Sie auf **OK**.

Warten Sie einige Sekunden. Wenn das Colorimeter betriebsbereit ist, wird die Bildschirmanzeige schwarz. Eine Vorlage wird angezeigt.



3. Positionieren Sie das Colorimeter direkt über der Vorlage, und drücken Sie eine beliebige Taste.



Das Kalibrierungsgerät muss flach am Bildschirm anliegen.
Bewegen Sie während der Bildschirmkalibrierung keinesfalls das Kalibrierungsgerät.

Während der Messung durch das Colorimeter werden verschiedene Farbmuster angezeigt.

Die Bildschirmkalibrierung nimmt etwa 10 Minuten in Anspruch. Nach Abschluss der Kalibrierung wird die folgende Meldung angezeigt:

```
System kalibrieren auf diesem Monitor bestanden.
Color Verification:
Luminanz:
```

4. Zeichnen Sie den in der Meldung angezeigten Luminanzwert auf, und klicken Sie auf **OK**.

- Wenn Sie mit einem einzelnen Bildschirm arbeiten, wird die folgende Meldung angezeigt:

```
Das Kalibrieren dieses Systems ist abgeschlossen.
1 Monitor wurde kalibriert.
```

- Wenn Sie mit zwei Bildschirmen arbeiten, ist die Anzeige des zweiten Bildschirms nun schwarz. Eine Vorlage wird angezeigt. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für den zweiten Bildschirm. Nach Abschluss der Kalibrierung wird die folgende Meldung angezeigt:

```
Das Kalibrieren dieses Systems ist abgeschlossen.
2 Monitore wurden kalibriert.
```

5. Klicken Sie auf **OK**.

6. Entfernen Sie das Colorimeter vom Bildschirm.

Fehlerbehebung: Wenn die Kalibrierung fehlschlägt, schließen Sie die Kalibrierungssoftware zu *Matchprint* Virtual, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn die Kalibrierung weiterhin fehlschlägt, wenden Sie sich an Ihren Druckspezialisten.

© 2006 Kodak. Alle Rechte vorbehalten.

732-00038A-DE Rev A
Mai 2006