graphics.kodak.com | Kodak

Matchprint Virtual
Tarjeta de referencia rápida

Descargue e instale el software de calibración de *Kodak Matchprint* Virtual de http://**graphics.kodak.com/matchprintvirtual/**.

Calibración del monitor

Antes de la calibración, asegúrese de que el monitor ha estado encendido durante al menos una hora.

1. Desde el Dock de su equipo *Macintosh*, haga clic en la carpeta de **MATCHPRINT Virtual**. Seleccione **Calibrar el sistema MVP**.




2. Coloque el colorímetro boca abajo sobre una superficie plana y opaca de manera que no pueda entrar luz en los sensores. Haga clic en **Aceptar**.

Espere unos segundos. La pantalla del monitor se pone negra cuando el colorímetro está listo. Aparece una plantilla.



3. Coloque el colorímetro directamente sobre la plantilla y haga clic en cualquier tecla.



El calibrador debe permanecer en posición horizontal contra la pantalla. No mueva el calibrador mientras se esté calibrando el monitor.

Aparece una serie de parches de color a medida que el colorímetro toma medidas.

La calibración del monitor puede tardar 10 minutos. Cuando se ha completado la calibración, aparece el siguiente mensaje:

```
Calibrar sistema en este monitor superada.
Color Verification:
Luminancia:
```

4. Grabe el valor de luminancia que se muestra en el mensaje y haga clic en **Aceptar**.

- Si tiene un único monitor, aparece el siguiente mensaje:

```
Se ha completado la calibración del sistema.
Los monitores 1 han superado la calibración.
```

- Si tiene un sistema de doble monitor, la pantalla del segundo monitor ahora está en negro. Aparece una plantilla. Repita los pasos 3 y 4 para el segundo monitor. Cuando se ha completadola calibración, aparece el siguiente mensaje:

```
Se ha completado la calibración del sistema.
Los monitores 2 han superado la calibración.
```

5. Haga clic en **Aceptar**.

6. Retire el colorímetro del monitor.

Solución de problemas: Si no se puede completar la calibración, cierre el software de calibración de *Matchprint* Virtual y repita el procedimiento. Si la calibración sigue fallando, póngase en contacto con el impresor para obtener ayuda.

© 2006 Kodak. Reservados todos los derechos.

732-00038A-ES Rev A
Mayo de 2006