Prinergy Evo


Mémento 2

Familiarisation avec l'Éditeur de modèles de flux de production

Le logiciel Prinergy® Evo utilise des modèles de processus, un ensemble de paramètres prédéfinis et définis par l'utilisateur qui indiquent à Prinergy Evo la manière d'exécuter les processus. Tous les modèles de processus sont créés et modifiés dans l'Éditeur de modèles de processus.

Prinergy Evo intègre l'Éditeur de modèles de flux de production, un outil puissant vous permettant de relier entre elles les étapes du processus et de contrôle. Les étapes du processus et de contrôle peuvent être exécutées de manière séquentielle ou en parallèle. Les étapes de contrôle vous permettent de regrouper et de conserver les fichiers d'entrée dans un flux de production. Une fois les modèles de flux de production configurés, ils réduisent alors les erreurs manuelles et facilitent énormément l'achèvement du travail.

Remarque : Les configurations Prinergy Evo décrites dans ce Mémento ne s'appliquent pas toutes à toutes les configurations standard Prinergy Evo sous licence.



Création de nouveaux flux de production

1. Dans le Visionneur de processus, à partir du menu **Fichier** , sélectionnez **Nouveau modèle de flux de production**.

2. Dans l'Éditeur de modèles de flux de production, cliquez sur un modèle de processus (par exemple, un modèle de processus de raffinage PDF) ou sur une étape de contrôle et faites-le (la) glisser vers le volet d'assemblage. Dans le Visionneur de processus, à partir du menu Fichier , sélectionnez Nouveau modèle de flux de production.


3. Après avoir ajouté le premier modèle de processus dans le volet d'assemblage, continuez à sélectionner et à faire glisser les autres modèles de processus de manière à créer votre modèle de flux de production.


Remarque : Le logiciel Prinergy Evo détermine quelles étapes du flux de production peuvent se suivre en fonction des types de fichiers qui peuvent être utilisés par les modèles de processus. Ceci vous évite de lier des modèles de processus incompatibles. Pour plus d'informations, reportez-vous aux captures d'écran des panneaux suivants.

4. Pour enregistrer votre modèle de flux de production, à partir du menu **Fichier**, sélectionnez **Enregistrer le modèlede flux de production**.

5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le modèle, accédez au dossier souhaité, saisissez un nom de modèle, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Le logiciel Prinergy Evo enregistre le nouveau modèle avant de l'ajouter dans l'Explorateur de modèles.






Cette icône indique que vous avez requis une mise en attente pour révision ou réglage des paramètres de processus sous-jacents. Lors de la libération des fichiers vers cette étape de processus, vous pouvez conserver les paramètres actuels ou bien les modifier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Utilisation d'un flux de production.*

Pour modifier le paramètre de l'étape du processus, cliquez deux fois sur l'étape du processus dans le volet d'assemblage de l'Éditeur de modèles de flux de production puis cochez ou décochez la case de **réglage des paramètres avant traitement**. Vous pouvez également cliquer directement sur l'icône de main pour modifier le paramètre.

Connexion des étapes du flux de production

Le logiciel Prinergy Evo vous évite de connecter des étapes de processus sauf si la sortie de la première étape de processus est utilisée par une étape suivante.




Modification des flux de production

1. Dans le Visionneur de processus, à partir du menu **Fichier**, sélectionnez **Ouvrir un modèle de flux de production**.

2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir un modèle, sélectionnez un modèle existant et cliquez sur **Ouvrir**.


   L'Éditeur de modèles de flux de production affiche un flux de production existant.



3. Exécutez une ou plusieurs des étapes suivantes :


   - Pour remplacer une étape de processus existante dans le volet d'assemblage, faites glisser un nouveau modèle depuis le volet de modèle de processus jusqu'à une icône existante.

   Prinergy Evo remplace l'étape de processus existante par la nouvelle.



- Pour insérer une nouvelle étape de processus, faites glisser un nouveau modèle de processus depuis le volet de modèle de processus à gauche d'une étape de processus existante.

Avant de libérer le nouveau modèle de processus, le logiciel Prinergy Evo affiche l'ordre du nouveau flux de production.



Faites glisser la nouvelle étape de processus à gauche de l'étape existante.


- Pour supprimer les étapes de processus du volet d'assemblage, sélectionnez les étapes du processus que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche de SUPPRESSION sur votre clavier.

Familiarisation avec les étapes de contrôle

Depuis la liste des étapes de contrôle, faites glisser cette icône jusqu'au flux de production	Au
Grouper des fichiers	Mettez les fichiers d'entrée en suspens jusqu'à obtenir un certain nombre spécifié de fichiers ou jusqu'à expiration d'un certain délai. Cette étape de contrôle peut venir s'ajouter en tant que première étape dans le volet d'assemblage.
Suspendre des fichiers	Conservez les fichiers d'entrée jusqu'à leur libération manuelle. Cette fonctionnalité vous permet de contrôler les fichiers à partir d'une étape de processus parallèle avant de les envoyer pour traitement complémentaire.
Planification horaire	Mettez les fichiers d'entrée en suspens jusqu'à une date prévue.

Conception d'un flux de production

Pour un flux de production simple qui comprend le raffinage PDF, la création d'imposition, la suspension des fichiers et l'imposition de sortie, la captured'écran suivante indique comment Prinergy Evo positionne les icônes.



Cette étape de processus permet de créer un fichier Virtual Proofing System.

Le logiciel Prinergy Evo place ici l'étape de contrôle des fichiers en attente car elle s'exécute en parallèle avec l'étape ci-dessus. L'étape de mise en attente des fichiers permet de recueillir les fichiers d'imposition et d'empêcher la réalisation de plaques avant d'avoir vérifié l'épreuve.

Cette étape de processus permet de créer une plaque.

Utilisation d'un flux de production

1. Localisez et faites glisser un ou plusieurs fichiers d'entrée vers une icône de modèle de flux de production dans une palette de modèles ou un Explorateur de modèles.

2. Dans la boîte de dialogue Démarrer le processus, modifiez les paramètres selon les besoins et cliquez sur OK. Si vous effectuez des modifications, vous modifiez les paramètres de la première étape du flux de production du modèle de flux de production.


3. Dans le Visionneur de processus, cliquez sur l'icône Afficher par flux de production puis cliquez deux fois sur le flux de production que vous venez de lancer.

Le logiciel Prinergy Evo affiche la fenêtre du flux de production.

Une coche verte indique que le processus a réussi et une coche jaune indique la présence d'avertissements. Un "X" rouge signale la détection d'erreurs.

Des rouages animés s'affichent lorsque le traitement est en cours.

Une main animée s'affiche lorsqu'une action est requise. Cette main apparaît lorsque vous avez spécifié une mise en attente pour réglage des paramètres. La progression des fichiers n'a pas lieu tant qu'ils ne sont pas libérés.



Si vous souhaitez ajouter ou corriger un ou plusieurs fichiers d'entrée au moyen d'un flux de production déjà créé, faites glisser les fichiers jusqu'à la fenêtre du flux de production.

La liste des fichiers d'entrée s'affiche lorsque vous cliquez sur une icône d'étape de processus dans le volet ci-dessus.

Au cours du traitement, le logiciel Prinergy Evo ajoute des fichiers créés dans la liste des fichiers créés.


Pour	Procéder comme suit
Ouvrir un ou plusieurs fichiers	Sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans la liste des fichiers d'entrée oudes fichiers créés puis cliquez sur .
Afficher un ou plusieurs fichiers dans Finder dans l'Explorateur Windows	Sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans la liste des fichiers d'entrée ou de fichiers créés puis cliquez sur .
Libérer vos fichiers d'entrée ou renuvoyer vos fichiers d'entrée	Cliquez sur l'étape de processus, sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans la liste des fichiers d'entrée, puis cliquez sur . Dans la boîte de dialogue Démarrer le processus, cliquez sur Paramètres pour afficher ou modifier les paramètres sous-jacents ou cliquez sur OK pour libérer les fichiers non modifiés.
Arrêter le traitement d'un ou plusieurs fichiers	Sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans la liste des fichiers d'entrée puis cliquez sur .
Supprimer des fichiers non souhaités	Sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans la liste des fichiers d'entrée oudes fichiers créés puis cliquez sur .
Ouvrir la boîte de dialogue Historique du flux de production, qui affiche les messages d'erreur, d'avertissement et les informations générales concernant les fichiers d'entrée	Sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans la liste des fichiers d'entrée oudes fichiers créés puis cliquez sur ou cliquez deux fois sur le fichier sélectionné dans la liste des fichiers d'entrée ou des fichiers créés.

Familiarisation avec les paramètres dynamiques

Lorsque vous faites glisser un ou plusieurs fichiers d'entrée vers une icône de modèle de processus dans l'Explorateur de modèles de Prinergy Evo ou une palette de modèles, le logiciel Prinergy Evo affiche la boîte de dialogue Démarrer le processus. Cliquez sur le bouton **Paramètres** pour afficher les paramètres couramment utilisés pour le modèle de processus sous-jacent. Par exemple, si vous souhaitez traiter les fichiers d'entrée en utilisant le résultat du modèle de processus d'imposition, Prinergy Evo affiche un grand nombre de résultats fréquemment utilisés issus des paramètres d'imposition dans la boîte de dialogue.

Utilisez ces paramètres pour effectuer toute modification temporaire au niveau des fichiers d'entrée que vous souhaitez traiter. Les modifications apportées dans cette boîte de dialogue n'entraînent pas la modification des mêmes paramètres dans le modèle de processus.

Pour plus d'informations sur les paramètres dynamiques, reportez-vous à l'aide en ligne de Prinergy Evo Client.



Le bouton **Couleurs** s'affiche dans cette boîte de dialogue uniquement pour la sortie issue du modèle de processus d'imposition.

Internal: 732-00103A_FR_RevA

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Kodak, 2007. All rights reserved.
TM: Kodak, Preps, Prinergy Evo

To learn more about solutions from Kodak, visit graphics.kodak.com

Subject to technical change without notice.